


Les 6 avantages d'une solution intégrée. Livraison de la barrière dans son boîtier de protection IP69K.

1. Livré monté, en boîtier de protection IP69K. **Economisez votre temps !**



2. Pour votre tranquillité, tous nos produits sont testés en usine. Nous vous assurons ainsi que le composant de sécurité dans son boîtier de protection est parfaitement conforme aux performances annoncées du point de vue de la sécurité et des critères IP69K :

Garantie de performance !



2. Le boîtier de protection IP69K fait partie intégrante du produit. La certification selon la norme de référence pour les ESPE (CEI 61496) inclus donc le boîtier afin de garantir les performances optiques du système dans son intégralité.

Evitez le risque d'un montage défectueux à l'origine d'un accident !




Les 6 avantages d'une solution intégrée.
Livraison de la barrière dans son boîtier
de protection IP69K.

SICK
Sensor Intelligence.

4. Nos produits sont garantis 2 ans. Les composants en boîtier de protection IP69K aussi. C'est pourquoi nos barrières de sécurité sont livrées montées dans leur boîtier. Profitez de votre garantie !



5. Le câble de raccordement est aussi certifié IP69K. Les câbles sont également exposés au lavage à la pression et aux produits de nettoyage. Limitez les interventions en maintenance !



Câble standard



Câble IP69K

6. Que se passe t-il en cas de vitre brisée ?

Celle-ci doit être échangée par SICK et le composant de sécurité à l'intérieur doit être contrôlé car le choc a pu l'endommager et modifier ses performances.

Ne prenez pas de risque avec le niveau de sécurité de votre composant !

Le produit réparé est parfaitement conforme à l'original et garanti 6 mois.

- Forfait réparation de 290€ à 580€ en fonction des modèles

